

401128

124536
124537
124538124539
124540
124541
124542

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит. А, т/ф. (812) 417-47-69

П Р Е Д П И С А Н И Е № 124536
об устранении нарушений законодательства

10 . 01 . 2020

Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (далее – ГАТИ) Полунина Мария Александровна, рассмотрев материалы внеплановой проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга), ИНН 7827001525, адрес (место нахождения): 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, лит. А (далее - Организация), проведенной на основании приказа ГАТИ от 04.12.2019 № 408-кк,

УСТАНОВИЛ:

Предписанием ГАТИ от 03.04.2017 № 87334, на основании п.п. 1.3., 2.1.3., 2.3.5.7. Приложения № 3; п.п. 2.4., 2.4.1. Приложения № 4; п.п. 1.1., 2.3.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.4. 8.6., 8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 (далее – Правила благоустройства); п.п. 1.1., 1.3., Приложения № 1, п. 4.3. Приложения № 4 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 (далее – Правила) на Организацию возложена обязанность:

- фасады здания привести в соответствие с паспортом фасадов, проектной документацией или согласовать в Комитете по градостроительству и архитектуре (далее-КГА) проект благоустройства элементов благоустройства на переоборудование примычков (со стороны фасадов №№ 2,8); обустройство входного проема с дверным заполнением в ограждающей стене входного крыльца со стороны фасада № 2; замену деревянных оконных заполнений на металлопластиковые;

- привести цвет окраски дверных заполнений в соответствие с колерным бланком;

- выполнить ремонтные работы по восстановлению штукатурного и окрасочных слоев, цвет окраски фасадов привести в с колерным бланком

- согласовать в КГА листы согласования на размещение дополнительного оборудования (2 блока кондиционирования со стороны фасада № 8; 4 воздуховода со стороны фасадов №№ 3,5,7), здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, лит. А.

Актом внеплановой проверки Организации от 26 декабря 2019 года зафиксирован факт неисполнения Организацией вышеуказанного предписания.

Без согласованного в КГА проекта благоустройства элементов благоустройства произведены изменения фасадов: переоборудованы примычки (со стороны фасадов №№ 2,8); осуществлено обустройство входного проема с дверным заполнением в ограждающей стене входного крыльца со стороны фасада № 2; произведена замена деревянных оконных заполнений на металлопластиковые. Цвет окраски дверных заполнений не соответствует колерному бланку, цвет окраски фасадов не соответствует колерному бланку. Не согласованы в КГА листы согласования на размещение дополнительного оборудования (2 блока кондиционирования со стороны фасада № 8; 4 воздуховода со стороны фасадов

№№ 3,5,7). На фасадах частичное отсутствие штукатурного и окрасочных слоев, здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, лит. А

Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения Организацией требований п.п. 1.3., 2.1.3., 2.3.5.7. Приложения № 3; п.п. 2.4., 2.4.1. Приложения № 4; п.п. 1.1., 2.3.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.4. 8.6., 8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства. п.п. 1.1., 1.3., Приложения № 1, п. 4.3. Приложения № 4 Правил.

ПРЕДПИСАЛ:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 541 Курортного района Санкт-Петербурга), ИНН 7827001525, в соответствии требованиям п.п. 1.3., 2.1.3., 2.3.5.7. Приложения № 3; п.п. 2.4., 2.4.1. Приложения № 4; п.п. 1.1., 2.3.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.4. 8.6., 8.8. Приложения № 5 Правил благоустройства. п.п. 1.1., 1.3., Приложения № 1, п. 4.3. Приложения № 4 Правил в срок по 20.11.2023 устранить выявленные нарушения:

- фасады здания привести в соответствие с паспортом фасадов, проектной документацией или согласовать в КГА проект благоустройства элементов благоустройства на переоборудование приямков (со стороны фасадов №№ 2,8); обустройство входного проема с дверным заполнением в ограждающей стене входного крыльца со стороны фасада № 2; замену деревянных оконных заполнений на металлопластиковые;

- привести цвет окраски дверных заполнений в соответствие с колерным бланком;

- выполнить ремонтные работы по восстановлению штукатурного и окрасочных слоев, цвет окраски фасадов привести в с колерным бланком

- согласовать в КГА листы согласования на размещение дополнительного оборудования (2 блока кондиционирования со стороны фасада № 8; 4 воздуховода со стороны фасадов №№3,5,7), здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, лит. А

За неисполнение предписания ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
инспекции



М.А. Полунина

Предписание получил

По доверенности от 03.02.2020г. №70 Круликова Е.В. гр 04.02.2020г.

дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)

Антонов А.Н.
417-47-93